

* wenn diese „fliegende" GF-Leitung beschädigt wird, kann sie leicht ausgetauscht werden.